

Bürgersteige zum Teil sehr schmal, fehlende Barrierefreiheit, schlechter Zustand

Mobilitätskonzept notwendig

Umstieg von Auto auf Bahn erleichtern, ÖPNV zu teuer

Mobile Sharing-Angebote: begrenzte Nutzung/ wenig Stationen und Außenbereiche schlecht abgedeckt/ Pendeln schwer möglich

Gute Anbindungen durch vorhandenen ÖPNV

Groß denken!

Individualverkehr und Nahversorgung stärker zusammen denken

Parkplätze sollten außerhalb der Gemeinde bleiben

Kölner Straße: Schwerpunkt MIV, Rad- und Fußverkehr stärken

Attraktivierung und Begrünung Kölner Straße

In allen Gebieten verkehrsprobleme, insbesondere im Industriegebiet und an der Grundschule

Die Bonner Straße ist stark verkehrsbelastet

Zu wenige Querungsmöglichkeiten auf der Kölner Straße

LKW-Verkehr problematisch

Weilerswist Süd: Nur eine Zufahrt zum Wohngebiet -> es staut sich

Trierer Straße: Fehlende Querungsmöglichkeiten und Verkehrssicherheit, insbesondere an der Grundschule

Verkehrsberuhigung auf gerader Strecke (Kölner Straße)

Kaum Beachtung der Geschwindigkeitsbegrenzungen

Verkehrssicherheit in Weilerswist Süd sollte verbessert werden

Bessere Sichtbarkeit der 30-Zonen in Weilerswist Süd (z.B. durch Bodenmarkierungen)

